

PERI Nájemní kritéria

Římsová konzola VGK



Kontakt

PERI, spol. s r.o.
bednění lešení služby
Prumyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 222 359 311
info@peri.cz
www.peri.cz


| Obsah | Str. | Provedené změny: | Datum Kdo | Str. |
|-----------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------|
| Konzolový sloupek VGK | 2 | Nová verze | 05/19 fw | |
| Podlahový nosník VGK 170 | 4 | Přidány výrobky 134161 a 134169 | 08/19 fw | 2; 17 |
| Nosník bednění VGK 100 | 7 | | | |
| Opěrný výložník VGK 50 | 10 | | | |
| Opěrná patka VGK- 2 | 13 | | | |
| Bednící sloupek VGK | 15 | | | |
| Závěsná hlava VGK | 18 | | | |
| Úchyt lešenářské trubky VGK | 19 | | | |
| Vysvětlivky | 20 | | | |

PERI Nájemní kritéria

Římsová konzola VGK



Konzolový sloupek VGK



| No. | Název: | Číslo výrobku |
|-----|--------|---------------|
|-----|--------|---------------|


| | | |
|---|--------------------|--------|
| 1 | Podpůrná překližka | 124396 |
| 2 | Závlačka 4/1 | 018060 |
| 3 | Čep D=16x90 | 118463 |
| 4 | Čep 20x260 | 113012 |
| 5 | Lanko-2,0MM | 127303 |

| Instrukce | Fakturace | Typ |
|---------------------------|-----------|-----|
| Platné pro: | | |
| Konzolový sloupek VGK 70 | 134161 | |
| Konzolový sloupek VGK 110 | 124404 | |
| Konzolový sloupek VGK 139 | 124427 | |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VKG




| Konzolový sloupek VKG | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Čep Závlačka 4/1 Lanko</p> <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozenou silou |   |   |   |
|  | <p>Podpůrná překližka</p> <ul style="list-style-type: none">■ Opotřebované■ Chybějící |   |   |   |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



Podlahový nosník VGK 170 (124447)




| No. | Název | Číslo výrobku |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | Přibíjecí deska | 124428 |
| 2 | SPAX Šroub 8 X 20, T | 024550 |
| 3 | Závlačka 4/1 | 018060 |
| 4 | Čep16x90 | 118463 |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



| Podlahový nosník VGK 170 (124447) | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|



Čep| Závlačka 4/1 chybí




Opotřebovaná přibíjecí deska



PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK




| Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|--|---|---|---|
|  Ohnuté desky <ul style="list-style-type: none">■ Je možné opravit |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none">■ Není možno opravit |   |  |  |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



Nosník bednění VGK 100 (124438)





| No. | Název | Číslo výrobku |
|-----|---------------------------|---------------|
| 1 | Pojistný nýt | 105365 |
| 2 | Kloubové základní vřeteno | 124419 |
| 3 | Utahovací matice 38 | 710071 |
| 4 | Vodící vozík | 124434 |
| 5 | Klín | 024250 |
| 6 | Bednící lišta | 124435 |
| 7 | Závlačka 4/1 | 018060 |
| 8 | Čep 16x90 | 118463 |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK





| Nosník bednění VGK 100 | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|--|---|---|---|---|
|  | Čep Závlačka Klín Chybí |  |  |  |
|  | Ohnuté části <ul style="list-style-type: none">■ Je možno opravit■ Není možno opravit |  |  |  |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



| Nosník bednění VGK 100 | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|--|---|--|--|--|
|  | Utahovací matici 38 <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozená |   |   |   |
|  | Vřeteno není funkční <ul style="list-style-type: none">■ Z důvodu opotřebování■ Poškozeno silou |   |   |   |


PERI Nájemní kritéria

Římsová konzola VGK



Opěrný výložník VGK 50 (124455)



| No. | Název | Číslo výrobku |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | Podpůrná překližka | 124449 |
| 2 | Závlačka 4/1 | 018060 |
| 3 | Čep 16x90 | 118463 |
| 4 | SPAX Šroub 8 X 20, T | 024550 |



PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK




| Opěrný výložník VGK 50 (124455) | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ | |
|---|----------------------|---|--|--|--|
|  | Čep Závlačká chybí |  |  |  | |
|  | Podpůrná překližka | <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Opotřebovaná |   |   |   |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



| Opěrný výložník VGK 50 (124455) | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Funkčnost výložníku | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none">■ Výložník pohybující—cca. 2 mm dopředu, zpět a otočné■ Není možno pohnout■ Poškozené těsnění |    |    |    |


PERI Nájemní kritéria

Římsová konzola VGK



Opěrná patka VGK 2 (124394)



| No. | Název | Číslo výrobku |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | Upínací vložka 10x70 | 722457 |
| 2 | Základní vřeteno VGK | 124380 |
| 3 | Klín | 024250 |
| 4 | Lanko 2,0 mm | 127303 |
| 5 | Utahovací matici 38 | 710071 |



PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



| Opěrná patka VKG 2 | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|---|---|--|--|--|
|  | Součástky <ul style="list-style-type: none">■ Chybějící■ Poškozeno silou |   |   |   |
|  | Nefunkční vřeteno <ul style="list-style-type: none">■ Poškozeno silou■ Opotřebované |   |   |   |


PERI Nájemní kritéria

Římsová konzola VGK



Bědnící sloupek (124371) | Prodloužení bednícího sloupku (124360)

| No. | Název | Číslo výrobku |
|-----|-------|---------------|
|-----|-------|---------------|




| | | |
|---|--------------|--------|
| 1 | Závlačka 4/1 | 018060 |
| 2 | Čep16x90 | 118463 |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



| Bednící sloupek Prodloužení bednícího sloupku | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|---|--|---|---|---|
|  | Čep Závlačka 4/1 chybí |  |  |  |
|  | Ohnutý prvek | <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno opravit  |  |  |
| | <ul style="list-style-type: none">■ Není možno opravit |  |  |  |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



| Nosník bednění VGK 60 (134169) | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|---|--------------------------|--|-----------|-----|
| A 3D rendering of a red steel reinforcement support beam (VGK 60) with a missing bracket. The beam has several holes and a grey handle. | Čep Závlačka 4/1 chybí | 118463 (Čep) 018060 (Závlačka 4/1) | | |
| A 3D rendering of a red steel reinforcement support beam (VGK 60) bent at an angle. The beam has several holes and a grey handle. | Ohnutí prvku | <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno opravit■ Není možno opravit | | |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



| Závěsná hlava VGK (124413) | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|
| | Ohnutí prvku | | | |
| | ■ Je možno | | | |
| | ■ Není možno | | | |
| | Geometrie vyvrtaných dří | | | |
| | ■ Originální tvar | | | |
| | ■ Díry nemají originální tvar | | | |

PERI Nájemní kritéria

Římsková konzola VGK



| Úchyt lešenářské trubky VGK (124934) | Popis | Instrukce | Fakturace | Typ |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----|
| | Čep Závlačka 4/1 chybí | 710222 (Čep16x90) 018060 (Závlačka 4/1) | | |
| | Lešenářský šroub Matici chybí | 710340 (Matici) 131316 (Lešenářský šroub) | | |

PERI Nájemní kritéria

Vysvětlivky značek



| Znak | Význam | Znak | Význam | Znak | Význam |
|------|--|------|----------------------------|------|--|
| | Není v pořádku – materiál je poškozený | | Fakturuje se zákazníkovi | | Optické poškození |
| | OK – materiál zůstává v nájemním skladu | | Nefakturuje se zákazníkovi | | Funkční poškození |
| | Poškozený materiál – není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů | | Zkrácení prvku | | Funkční poškození — není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů |
| | Oprava dle instrukcí | | Označení prvku barvou | | Statické poškození — není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů |
| | Oprava za studena — poté kontrola svářů a sousedních dílů | | Výměna poškozeného dílu | | |
| | Oprava po výpočtu hospodárnosti | | Doplnění chybějícího dílu | | |
| | Očištění materiálu | | | | |