

# **Kritéria spol. PERI na posuzování nájemního materiálu Sloup Rapid**

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 01/2012

# Nájemní kritéria PERI

## Sloup Rapid



### Přehled

### Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Osoba
01/2012	17.10.1. Změna čísla výrobku	3	cf
01/2012	17.10.6 Formální změna	5	cf

### Kontakt

**PERI GmbH**  
**Schalung Gerüste Engineering**  
P.O.BOX 1264  
89259 Weißenhorn  
Telefon +49 (0) 7309.950-0  
Telefax +49 (0) 7309.951-0  
[info@peri.de](mailto:info@peri.de)  
[www.peri.de](http://www.peri.de)



# Nájemní kritéria PERI

## Sloup Rapid






### Sloup RAPID

Skupina výrobků 17.10

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>17.10.1</p> <p><b>Svěrací lišta 300 / 210 / 60</b> chybí, zdeformovaná</p>	<p>zajistěte výměnu</p>	<p>fakturace svěrací lišty a příp. malých šoupátek</p>
<p>17.10.2</p> <p><b>Šrouby pro stohování do výšky</b> chybějí šrouby M 20 x 50</p> 	<p>zajistěte výměnu</p> <p>17.10.2 Šrouby pro stohování do výšky chybějí šrouby M 20 x 50</p>	<p>780357 šroub M 20x50 710334 matice M 20</p>
<p>17.10.3</p> <p><b>Kloubová deska</b> pravoúhlý čep, kulová matice a sloupové táhlo - demontováno</p> <p>chybí</p> 	<p>zajistěte montáž</p> <p>zajistěte výměnu</p> <p>17.10.3 kloubová deska zcela chybí</p>	<p>pravoúhlý čep 037160 kulová matice 030440 sloupové táhlo 037150</p>

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>17.10.4 <b>Okrajová příčka s výstupkem</b> (výstupek na profilu sloupu pro uchycení překližky)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohnutá</li> <li>- roztržená nebo natržená</li> </ul> 	<p>narovnejte</p> <p>vyrovnejte, opravte svařováním</p> <p>17.10.4 zdeformovaná okrajová příčka s výstupkem</p>	<p>oprava rámu panelu</p> <p>oprava rámu panelu</p>
<p>17.10.5 <b>Mezilehlá příčka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mírně zdeformovaná</li> <li>- značně zdeformovaná, vykazuje ohyb / odtržený svar</li> </ul> 	<p>narovnejte</p> <p>šrot / u velmi dobře zachovalého prvku můžete vyměnit mezilehlou příčku</p> <p>17.10.5 zdeformovaná příčka</p>	<p>oprava rámu panelu</p> <p>zákazníkovi vyfakturujte odprodej materiálu z nájmu nebo výměnu žebra (271410)</p>

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>17.10.6 <b>Upínací profil</b> vykazuje ohyb</p>  	<p>zajistěte narovnění profilu</p>	<p>oprava rámu panelu</p>
<p>17.10.7 <b>Upínací profil</b> značně ohnutý, odtržený nebo zdeformovaný svar</p>	<p>oprava není možná, šrot</p>	<p>zákazníkovi vyfakturujte odprodej materiálu z nájmu</p>
<p>17.10.8 <b>Vnější profil</b> značně zdeformovaný, natržený nebo odtržený</p>	<p>oprava není možná, šrot</p>	<p>zákazníkovi vyfakturujte odprodej materiálu z nájmu</p>
	<p>17.10.8 vnější profil zdeformovaný, natržený nebo odtržený</p>	