

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24



### Kontakt

**PERI, spol. s r.o.**  
**bednění lešení služby**

Průmyslová 392  
252 42 Jesenice u Prahy  
tel.: 222 359 311  
info@peri.cz  
www.peri.cz



Obsah	Strana	Poslední změny	Datum   Iničiály	Strana
Pásnice	3	Nová verze	09/2015   cg	
Stojina	14	01.05 Změna z cm na mm	06/2016   fw	6
Koncovka	17	01.19 Přidána hloubka Max 5 mm	06/2016   fw	12
Vysvětlivky znaků	20	01.22 Změna na 3,0 mm	06/2016   fw	13
		01.24 Změna na 20 mm	06/2016   fw	15
		Plastové koncovky nosníků	21/2021   fw	
		Nesprávné zkracování nosníků	21/2021   fw	12
		Změny obrázků   Pořadí poškození změněno	21/2021   fw	



# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24



Nosníky GT 24	Č.	Popis	Číslo výrobku
---------------	----	-------	---------------

1	Pásnice	
2	Stojina	
3	Nýt	726040
4	Koncovka	726041
4.1	Plastová koncovka	133131



# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24























Výrobek	Číslo výrobku
GT 24 L = 0,90 m	075100
GT 24 L = 1,20 m	075120
GT 24 L = 1,50 m	075150
GT 24 L = 1,80 m	075180
GT 24 L = 2,10 m	075210
GT 24 L = 2,40 m	075240
GT 24 L = 2,70 m	075270
GT 24 L = 3,00 m	075300
GT 24 L = 3,30 m	075330
GT 24 L = 3,60 m	075360
GT 24 L = 3,90 m	075390
GT 24 L = 4,20 m	075420
GT 24 L = 4,50 m	075450
GT 24 L = 4,80 m	075480

Výrobek	Číslo výrobku
GT 24 L = 5,10 m	075510
GT 24 L = 5,40 m	075540
GT 24 L = 5,70 m	075570
GT 24 L = 6,00 m	075600

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24











Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.05 Odštípnutí</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\leq 33</math> mm šířky</li> <li>■ <math>a \leq 35</math> cm délky</li> </ul>	 		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nebo <math>&gt; 35</math> cm délky</li> <li>■ <math>a \leq 10</math> mm šířky</li> </ul>	 		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nebo <math>&gt; 10</math> mm šířky</li> </ul>	 		
	<b>01.06 Odštípnutí</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>&gt; 33</math> mm šířky</li> </ul>		 088600	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nebo <math>&gt; 35</math> cm délky</li> <li>■ <math>a &gt; 10</math> mm šířky</li> </ul>		 088600	

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24














Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.07 Zlomení</b>  ■ zlomení způsobené přetížením		 088600	
	<b>01.08 Zlomení příčně k vláknům</b>		 088600	

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24







Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p><b>01.09 Trhlina v důsledku smrštění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ trhlina podél vláken</li> <li>■ a trhlina není průběžná</li> <li>■ a max. šířky <math>\leq 4</math> mm</li> <li>■ a max. délky 1 m</li> </ul>			
	<p><b>01.10 Trhlina v důsledku smrštění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ šířky <math>&gt; 4</math> mm</li> <li>■ délky <math>&gt; 1</math> m</li> </ul>	  	  	  

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24



Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p><b>01.11 Trhlina v důsledků nesprávného zacházení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ deformovaná koncovka, odštípnutí atd.</li></ul>		 088600	

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24




















Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p><b>01.12 Otvor <math>\varnothing \leq 4</math> mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>max. 4 díry podélně (v jedné ose)</li> <li>a s minimálním rozestupem 80 mm</li> <li>a vzdálenost k dalšímu otvoru &gt; rastr styčnicků (&gt;300 mm)</li> </ul>			
	<p><b>01.13 Otvor <math>\varnothing \leq 8</math> mm na konci nosníku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>max. 3 díry podélně (v jedné ose)</li> <li>a s minimálním rozestupem 80 mm</li> <li>a vzdálenost k dalšímu otvoru &gt; rastr styčnicků (&gt;300 mm)</li> </ul>			
	<p><b>01.14 Otvor <math>\varnothing \leq 8</math> mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>max. 2 díry podélně (v jedné ose)</li> <li>a s minimálním rozestupem 142 mm</li> <li>a vzdálenost k dalšímu otvoru &gt; rastr styčnicků (&gt;300 mm)</li> </ul>			



# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24






















Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.15 Otvor M6/M8 v pásnici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>max. 2 díry podélně (v jedné ose)</li> <li>a s minimálním rozestupem 80 mm</li> <li>a vzdálenost k dalšímu otvoru &gt; rastr styčnicků (&gt;300 mm)</li> </ul>	 		
	<b>01.16 Otvor <math>\varnothing \leq 12</math> mm v pásnici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>max. 1 díra mezi dvěma styčnický nosníku</li> </ul>	 		
	<b>01.17 Otvor <math>\varnothing \leq 12</math> mm v pásnici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>více než 1 díra mezi dvěma styčnický nosníku</li> <li><math>\varnothing &gt; 12</math> mm</li> </ul>	  	 088600   088600	  

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24














Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.18 Zářez v pásnici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>hloubka <math>\leq 2</math> mm mezi dvěma styčníky</li> </ul>	 		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nebo hloubka <math>&gt; 2</math> mm</li> </ul>			
 <p><math>h \leq 5</math>mm</p>	<b>01.19 Zářez v pásnici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>řez podélně s vlákny hloubka <math>\leq 5</math> mm</li> <li>a max. 1 mezi dvěma styčníky</li> </ul>	 		
	 <p><math>h &gt; 5</math>mm</p>	<b>01.20 Zářez v pásnici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>řez podélně s vlákny <math>\leq 5</math> mm</li> <li>a více než jeden řez mezi dvěma styčníky</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>nebo hloubka <math>&gt; 5</math> mm</li> </ul>			

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24







Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>01.21 Nosník není zaříznutý dle standardů PERI</p>		 088600	
	<p>01.22 Pásnice poškozená vibrátorem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ otláčená místa <math>\leq 2,5\text{mm}</math></li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ otláčená místa <math>&gt; 2,5\text{mm}</math></li> </ul>		 088600	

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24











Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Nosník nemůže být osazen Jeřabovou lištou z důvodu špat- ného zkrácení (Na obrázku je vidět příklad správného osazení lišty)</p>			

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24












Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.01 Zárostlá kůra</b>			
	<b>01.02 Stopy pryskyřice</b> ■ ≤ 5 mm			

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24














Pásnice	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	01.03 Suk na hraně nosníku			
	01.04 Vrcholový zlom	 		

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24














Stojina	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.23 Otvor ve stojně</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\leq \text{Ø } 18 \text{ mm}</math></li> <li>■ a max. jeden otvor ve stojně</li> </ul>	 		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ otvor <math>\leq \text{Ø } 18 \text{ mm}</math></li> <li>■ a více než jeden otvor ve stojně</li> </ul>		 088600	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ otvor <math>&gt; \text{Ø } 18\text{mm}</math></li> </ul>		 088600	

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24










Stojina	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.24 Odštípnutí</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ šířky <math>\leq</math> 18 mm</li> </ul>	 		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ šířky &gt; 18mm</li> </ul>		 088600	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zlomená</li> </ul>		 088600	



# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24












Stojina	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.25 Prasklina ve stojně</b>			
	■ prasklina kolmo ke směru vláken		 088600	
	■ prasklina ve směru vláken $\leq 2$ mm			

# PERI Nájemní kritéria

## Nosníky GT 24







Koncovka	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>01.26 Poškození koncovky nosníku</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>u nového typu koncového plechu (pronýtovaný)</li> </ul>		 088600	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>u starého typu koncového plechu</li> </ul>		726040 726041	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>u starého typu koncového plechu s odštipnutím dřeva &gt; 33 mm</li> </ul>		 088600	

# PERI Nájemní kritéria

## Vysvětlivky znaků



Znak	Význam	Znak	Význam	Znak	Význam
	Není v pořádku – materiál je poškozený		Fakturuje se zákazníkovi		Optické poškození
	OK – materiál zůstává v nájemním skladu		Nefakturuje se zákazníkovi		Funkční poškození
	Poškozený materiál – <b>není dovoleno</b> vydávat materiál z bezpečnostních důvodů		Zkrácení prvku		Funkční poškození — <b>není dovoleno</b> vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava dle instrukcí		Označení prvku barvou		Statické poškození — <b>není dovoleno</b> vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava za studena — poté kontrola svárů a sousedních dílů		Výměna poškozeného dílu		
	Oprava po výpočtu hospodárnosti		Doplnění chybějícího dílu		
	Očištění materiálu				